

Limpieza y Mantenimiento del Acero Inoxidable

¿Cómo se limpia el Acero Inoxidable?

El Acero Inoxidable es sinónimo de larga duración y durabilidad con buen aspecto. No obstante, es esencial limpiar las superficies de acero de forma periódica para eliminar la suciedad. Las rutinas de mantenimiento son una medida preventiva muy útil. La frecuencia en la limpieza depende de la calidad del acero, el acabado superficial, la forma de la pieza, el uso y el entorno.

En un principio todos los aceros inox, independientemente de la calidad de éste, deben limpiarse con un trapo humedecido solo con agua y seguidamente se le debe pasar un paño seco.

Para manchas más difíciles de limpiar detallamos algunos consejos prácticos de limpieza.

Procedimientos de limpieza sugeridos para contaminaciones y manchas comunes

Marcas de huellas	Lavar con jabón, aclarar bien con agua fría y secar con un trapo suave.
Aceite y Grasa	Lavar con un producto orgánico o hidrocarbónico (por ejemplo alcohol), después limpiar con jabón y agua. Aclarar bien con agua fría y secar con un trapo suave.
Pintura	Lavar con disolvente de pintura utilizando un trapo, aclarar bien con agua fría y secar con un trapo suave.
Restos de carbón y marcas de horno	Mojar con agua. Limpiar con jabón y agua. Aclarar bien con agua fría y secar con un trapo suave.
Manchas de óxido y decoloración por calentamiento	Usar un estropajo no metálico con sustancia no abrasiva. El óxido se debe eliminar físicamente. Rascar en la dirección del acabado. Aclarar bien con agua fría y secar con un trapo suave.
Etiquetas y adhesivos	Mojar con agua caliente enjabonada. Sacar la etiqueta y eliminar la cola con jabón o detergente y agua. Aclarar a fondo con agua caliente. Limpie en seco con un paño de limpieza suave.
Marcas de agua, cal	Restos importantes de cal pueden ser eliminados remojando con una solución de vinagre al 25%. Aclarar bien. Continuar lavando con jabón y agua. Aclarar agua caliente. Limpie en seco con un paño de limpieza suave.